ColorFlex® Guía de inicio rápido de EZ Coffee

A60-1016-265 ver 1.1



world's true measure of color

The HunterLab

A CONFIGURACIÓN DEL INSTRUMENTO

1. Conecta el adaptador de CA al puerto de la izquierda situado en la parte trasera del ColorFlex EZ.



2. Enchufa el cable de alimentación a una toma de corriente.



3. Si vas a utilizar una impresora u otro dispositivo USB, conéctalo a uno de los dos puertos USB situados en el lateral del ColorFlex EZ.



4. Enciende el ColorFlex EZ pulsando **GO** ( ) en el teclado.




Ahora su instrumento está listo para la estandarización.

5. (Opcional) Uso del software EasyMatch QC de HunterLab para controlar el ColorFlex EZ


Conecta el cable USB desde el conector Mini-B trasero del ColorFlex EZ a un puerto USB estándar del ordenador. Inicie EasyMatch QC en el ordenador y conéctelo al ColorFlex EZ como si fuera un sensor.

B ESTANDARIZACIÓN

1. Pulsa la flecha **ABAJO** para seleccionar **ESTANDARIZAR** en el **MENÚ PRINCIPAL**. Pulsa **IR** para seleccionar.



2. Abre la caja de estándares y coloca el cristal negro en el puerto. Pulsa **«GO»**.




3. Coloca la baldosa blanca de calibración del instrumento en el puerto. Pulsa **«GO»**. Ya estás listo para leer las muestras.




Ahora el instrumento está listo para leer muestras.

C MUESTRAS DE LECTURA


1. Selecciona **«LEER»** en el **MENÚ PRINCIPAL** y, a continuación, pulsa **«GO»**.



2. Pulsa la flecha **ARRIBA/ABAJO** para seleccionar una configuración de la lista. Pulsa **«GO»** para continuar.



3. Prepara la muestra y céntrala en el puerto.



4. Pulsa **«GO»** para leerla y se mostrará la medición del color.



Para ver la siguiente puntuación del café, pulsa la flecha ARRIBA.

5. Pulse la flecha **ABAJO** para **GUARDAR** la lectura en la memoria e **IMPRIMIRLA** en una impresora USB.



Para obtener instrucciones más detalladas sobre el uso del instrumento, consulta el Manual de usuario de ColorFlex EZ Coffee.

Visite **www.hunterlab.com** para obtener información sobre todos nuestros productos.

The world's true measure of color

HunterLab

A60-1016-265 ver 1.1